


# TS2000C

352100.3


PL - Instrukcja obsługi i montażu



# 1.Części


PL

Ⓐ Winda




x3

Ⓑ Wspornik łącznika




x2

Ⓒ Śruba M6x12 mm



x8

Ⓓ Nakrętka M6



x8

Ⓔ Mocowanie płyty bocznej



x4

Ⓕ Śruba M8x10 mm




x4

Ⓖ Śruba M8x16 mm




x8

Ⓗ Przedłużacz



x3

Ⓘ Uchwyt na przewody



x4

Ⓙ Śruba M4x8 mm




x4

Ⓚ Synchronizator




x1

Ⓛ Zasilacz




x1

Ⓜ Przewód zasilający



x1

Ⓝ Pilot zdalnego sterowania RF




x1

Ⓞ Uchwyt do ekranu



x1

Ⓟ Panel sterowania




x1

Ⓠ Tuleja dystansowa



x6


Ⓡ Podkładka M8




x8

## 2. Instrukcja obsługi i montażu

### 1 Ruchome kolumny




### 2 Wsporniki montażowe




**3**


Płyta montażowa

**4**

Łączenie wind




## 5 Mocowanie przewodów część 1




## 6 Mocowanie przewodów część 2





## 7 Uchwyty do ekranu część 1



## 8 Uchwyty do ekranu część 2





Podczas montażu podnośnika należy zapoznać się z wymiarami w celu prawidłowego montażu.